

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เลขที่รับ ๗๘๑ พ.ศ. ๕๙
วันที่ ๑๕ ๑๒ ๕๙
เวลา ๑๕.๐๐ น.

เขียนที่ ๙๙/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลกระทบเกิดความเสียหายตลิ่งพัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหาย

จำนวน ๑ ฉบับ

ข้าพเจ้า นายสุภณ จิรัตน์ฐิกุล ขอแจ้งว่าเนื่องจากสวนของข้าพเจ้าอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ ตำบล คลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดกับแม่น้ำตาปีตรงข้ามหมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากตลิ่งพัง พื้นที่สวนป่าล้มเกิดความเสียหายประมาณ ๒ ไร่ และถนนตัดขาด จึงขอความอนุเคราะห์ห้ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ช่วยตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภณ จิรัตน์ฐิกุล)


เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ขอแจ้งว่า ข้าพเจ้า นายสุภณ จิรัตน์ฐิกุล ๑๗๕๘๐
ถนนเกิด (ทางแยก) บ้านหนองไร่ หมู่ ๑๒ ตำบล
คลองฉนวน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนตัดขาด - ๑๕/๑๒/๕๙




๑๕/๑๒/๕๙

ขอพ.ศ. ๕๙๙๙ พ.ศ. ๕๙๙๙
- ๑๕/๑๒/๕๙ - ๑๕/๑๒/๕๙



นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัด







(นายสุภณ จิรัตน์ฐิกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสุภณ จิรัตน์ฐิกุล)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ภาพผลกระทบตะลิ่งฟุ้ง บริเวณแม่น้ำตาปี



สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

ที่ ๑๓๖ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับความเสียหายจากตลิ่งพัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ได้รับเรื่องร้องทุกข์จาก นายสุภณ จิรัตน์ธิกุล อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดกับแม่น้ำตาปีตรงข้าม หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากตลิ่งพัง พื้นที่สวนปาล์มเกิดความเสียหายประมาณ ๒ ไร่ และถนนตัดขาด ได้ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ช่วยตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับความเสียหายจากตลิ่งพังประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|
| ๑. นายภาคภูมิ ตินพันธ์ | ตำแหน่ง | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔. นายรินทร์ นิยมแก้ว | ตำแหน่ง | นิติกรปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สฎ ๗๓๕๐๑ / ว ๑๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับความได้รับความเสียหายจากตลิ่งพัง

เรียน กำนันตำบลสินปุน, สมาชิก อบต. ๗. 1

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาเอกสารประกอบการร้องทุกข์ของ นายสุภณ จิรัตน์ฐิกุล จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ที่ ๑๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้รับเรื่องร้องทุกข์จาก นายสุภณ จิรัตน์ฐิกุล อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดกับแม่น้ำตาปีตรงข้าม หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากตลิ่งพัง พื้นที่สวนปาล์มเกิดความเสียหายประมาณ ๒ ไร่ และถนนตัดขาด ได้ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบล สินปุน ช่วยตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะได้ทราบสาเหตุและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ



(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

สำนักปลัด
โทร. ๐-๗๗๓๒๖๑๐๑-๑๐๒
โทรสาร ๐-๗๗๓๒๖๑๐๓

พิมพ์ที่ ก. กุญแจ
ตรวจ
ทาน



“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับผลกระทบจากตลิ่งพัง

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับผลกระทบจากตลิ่งพัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

เอกสารแนบท้าย ๑. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ภาพถ่ายการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ที่ ๑๓๖ / ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับความเสียหายจากตลิ่งพัง ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูนทราบโดยเร็ว

คณะกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ได้ส่งหนังสือเชิญนายสุเทพ เนาวพันธ์ กำนันตำบลสินปูนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะได้ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ริมตลิ่งแม่น้ำตาปีบริเวณ หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปูน จากการเข้าตรวจสอบ โดยลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทั้งตอนบนและตอนล่างของพื้นที่ไม่ปรากฏกิจกรรมการดูแลรักษา และจากการสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นสาเหตุของการเกิดผลกระทบจากตลิ่งพัง น่าจะมีสาเหตุดังนี้

๑. เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นคิ่งน้ำ เมื่อถึงฤดูฝนหลาก น้ำเต็มตลิ่ง กระแสน้ำไหลเชี่ยว ก็จะทำให้เกิดตลิ่งพัง
๒. เนื่องจากมีการปรับพื้นที่หรือแผ้วถางหญ้าบริเวณริมตลิ่ง ที่ช่วยยึดพื้นที่ดินริมตลิ่ง ออกจนหมด ก็มีผลทำให้เกิดผลกระทบตลิ่งพังดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงขอเสนอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายนรินทร์ นิยมแก้ว)

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... *เห็นชอบให้ ผ.ศ.ดร.เจษฎา ธีระพงษ์กุล*

(ลงชื่อ)



(นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน.....

(ลงชื่อ)



(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน


ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน.....

(ลงชื่อ)









(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ภาพถ่ายการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับผลกระทบจากตลิ่งพัง





ผู้เข้าร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับผลกระทบจากตลิ่งพัง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑.	นายภาคภูมิ ตินพันธ์	นายก อบต.สินปุน		
๒.	นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง	หัวหน้าสำนักปลัด		
๓.	นายปิยวัฒน์ นาควงศ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน		
๔.	นายนรินทร์ นิยมแก้ว	นิติกรปฏิบัติการ	17 . 	
๕.	นายสุเทพ เนาวพันธ์	กำนันตำบลสินปุน		
๖.	นายกฤตติศักดิ์ แก้วเจริญ	ส.อบต.สินปุน หมู่ที่ ๑		ส.ภ. 15
๗.	นายสมบัติ รัตนสูตร	ส.อบต.สินปุน หมู่ที่ ๑		
๘.				
๙.				
๑๐.				

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สฎ ๗๓๕๐๑ / ๕๘๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับผลกระทบจากตลิ่งพัง

เรียน นายสุภณ จิรัตน์จิฎกุล

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับผลกระทบจากตลิ่งพัง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากท่านว่า มีสวนอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ คลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดกับแม่น้ำตาปี ตรงข้ามหมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากตลิ่งพัง พื้นที่สวนป่าล้มเกิดความเสียหาย ประมาณ ๒ ไร่ และถนนตัดขาด ได้ขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ช่วยตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูนได้มีคำสั่งที่ ๑๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับความเสียหายจากตลิ่งพัง และได้ส่งหนังสือเชิญ นายสุเทพ เนาวพันธ์ กำนันตำบลสินปูน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดที่ทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ริมตลิ่งแม่น้ำตาปี บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลสินปูน จากการเข้าตรวจสอบโดยลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทั้งตอนบนและตอนล่างของพื้นที่ไม่ปรากฏกิจกรรมการกัดเซาะ และจากการสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้น สาเหตุของการเกิดผลกระทบจากตลิ่งพัง น่าจะมีสาเหตุดังนี้

๑. เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นคูก้นน้ำ เมื่อถึงฤดูฝนหลาก น้ำเต็มตลิ่ง กระแสน้ำไหลเชี่ยว ก็จะทำให้เกิดตลิ่งพัง

๒. เนื่องจากมีการปรับพื้นที่หรือแผ้วถางหญ้าบริเวณริมตลิ่ง ที่ช่วยยึดพื้นที่ดินริมตลิ่งออกจนหมด ก็มีผลทำให้เกิดผลกระทบตลิ่งพังดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

สำนักงานปลัด

โทร. ๐-๗๗๓๒๖๑๐๑-๑๐๒

โทรสาร ๐-๗๗๓๒๖๑๐๓

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์ 
ตรวจ 
ทาน 