

องค์การบริหารส่วนตำบลลินปูน  
เลขที่รับ..... 1819 พ.ศ. 2559  
วันที่..... 8 ก.ค. 59  
เวลา..... 10:56 น.

บ้านปลายคลองหมู่ที่ 6  
ตำบลลินปูน  
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙


เรื่อง นำท่วมขังถนนสายปลายคลอง  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลินปูน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย...รูปถ่ายจำนวน ๒ รูป


ด้วยถนนทางเข้าหมู่บ้านสายปลายคลองนั้นได้เกิดมีการนำท่วมขังบนถนนเป็นเวลาหลายวันแล้วจึงเป็นปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชนเป็นอย่างมากและน้ำนั้นยังคงมีกลิ่นเหม็นด้วยทางหมู่บ้านเองไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขได้จึงนำเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางประมาณ ๗๐ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถนนเข้าออก  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


เรียน นายก อบต.  
ส.อบต. ม. 6 จังหวัดพุม  
วิ. ถนนสาย ปลายคลอง ม. 6 ตำบล  
ได้รับ ตาม 1010 ๑๑๐๖ ๗๐ ๑๖/๕๙.  
-แจ้งไป อบต. ๑๐๑  
8 ก.ค. 59

ขอแสดงความนับถือ


  
(นางศรีนวล พิบูลย์)  
ส.อบต. หมู่ที่ 6

  
(นางศรีนวล พิบูลย์)  
ส.อบต. หมู่ที่ 6

  
ส.อบต. ม. 6

  
ส.อบต. ม. 6  
นายก อบต. ลินปูน  
ส.อบต. ม. 6

  
นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง  
หัวหน้าสำนักปลัด

  
(นายทศพร จารุพันธ์ชูเศรษฐ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายภาคภูมิ ดิณฑพันธ์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลินปูน

↓



9



1

↓

## จำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ที่ ๒๓๒ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา ม.๖ ต.สินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านสายปลายคลองมีน้ำท่วมขังบนถนนเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชนเป็นอย่างมากและน้ำยังคงมีกลิ่น ทางหมู่บ้านไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ จึงเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางประมาณ ๗๐ ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถนนเข้าออก

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลอง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. นายภาคภูมิ ตินพันธ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประธานกรรมการ
๒. นายประเสริฐ สม้อ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายนรินทร์ นิยมแก้ว ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลให้ผู้แต่งตั้งทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทำ.....

# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สฎ ๗๓๕๐๑ / ๗๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน  
๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน  
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลอง

เรียน กำนันตำบลสินปูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาเอกสารประกอบการร้องทุกข์ของผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา ม.๖ จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนาคำสั่ง อบต.สินปูน ที่ ๒๗๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา ม.๖ ต.สินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านสายปลายคลองมีน้ำท่วมขังบนถนนเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชนเป็นอย่างมากและน้ำยังคงมีกลิ่น ทางหมู่บ้านไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขได้ จึงเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางประมาณ ๗๐ ครั้วเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถนนเข้าออก นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะได้ทราบสาเหตุและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



( นายภาคภูมิ ตินพันธ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

สำนักปลัด

โทร. ๐-๗๗๓๒๖๑๐๑-๑๐๒

โทรสาร ๐-๗๗๓๒๖๑๐๓

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทนาย.....

สำนักงานปลัด อบต.สิน...

# สำเนาผู้ร้อง

ที่ สฎ ๗๓๕๐๑ / ว ๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน  
๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน  
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลอง  
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน / ส.ต.อ.ก.ก.ก. ๑๖๓.๗.๖ / ผู้มีคดีที่ ๑๕๖๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่ง อบต.สินปูน ที่ ๒๗๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากท่าน ว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านสายปลายคลองมีน้ำท่วมขังบนถนนเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชนเป็นอย่างมากและน้ำยังคงมีกลิ่น ทางหมู่บ้าน ไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาคือ จึงเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางประมาณ ๗๐ ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถนนเข้าออก นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงขอเชิญท่านในฐานะผู้ร้อง เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะได้ทราบสาเหตุและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

สำนักปลัด

โทร. ๐-๗๗๓๒๖๑๐๑-๑๐๒

โทรสาร ๐-๗๗๓๒๖๑๐๓

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทนาย.....



# สำเนาฉบับ

ที่ สฎ ๗๓๕๐๑/๗๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  
๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน  
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
๘๕๒๑๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๖

เรียน นางศรีนวล พิบูลย์ และนายธรรมรงค์ เดชเกิด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากท่านว่า มีความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลองหมู่ที่ ๖ จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและช่วยเหลือเบื้องต้น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้มีคำสั่งที่ ๒๗๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลองหมู่ที่ ๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ทราบโดยเร็ว คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้ลงพื้นที่จากการเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าบริเวณทางเข้าถนนสายปลายคลองซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ และองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน มีพื้นที่ต่ำกว่าบริเวณข้างถนน เมื่อฝนตกทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และจากการปล่อยน้ำทิ้งของสถานประกอบการรับซื้อน้ำยางสด ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นเมื่อมีน้ำท่วมขัง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้ยกระดับทางเข้าถนนสายปลายคลองให้สูงขึ้นโดยการใช้หินคลุก และให้ผู้ประกอบการรับซื้อน้ำยางสดแก้ไขปัญหการปล่อยน้ำทิ้งโดยการขุดลอกคู เพื่อสร้างระบบการบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

สำนักงานปลัดฯ

โทร/โทรสาร ๐-๗๗๓๒ -๖๑๐๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทรา.....

สำนักปลัด อบต.ล...

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๖

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  
วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

เอกสารแนบท้าย ภาพถ่ายการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ที่ ๒๗๒ / ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำท่วมขังถนนสายปลายคลองลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนทราบโดยเร็ว

คณะกรรมการได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ได้ส่งหนังสือเชิญกำนันตำบลสินปุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน หมู่ที่ ๖ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะได้ทราบสาเหตุและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลสินปุน

จากการเข้าร่วมตรวจสอบโดยลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณทางเข้าถนนสายปลายคลองซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ และองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน มีพื้นที่ต่ำกว่าบริเวณข้างถนนเมื่อฝนตกทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และจากการปล่อยน้ำทิ้งของสถานประกอบการรับซื้อน้ำยางสดซึ่งตั้งอยู่ริมถนนส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นเมื่อน้ำท่วมขัง คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นดังนี้

๑. ยกระดับทางเข้าถนนสายปลายคลองให้สูงขึ้นโดยการใช้หินคลุก
๒. ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหการปล่อยน้ำทิ้งโดยการขุดลอกคูเพื่อสร้างระบบการบำบัดน้ำเสีย

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงขอเสนอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายภาคภูมิ ดิณพันธ์ )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายประเสริฐ สม้อ )

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
( นายรินทร์ นิยมแก้ว )














ผู้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำท่วมขังถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลสินปูน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายภาคภูมิ ติณพันธ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน			ประธานกรรมการ
๒.	นายประเสริฐ ส้มอ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน			กรรมการ
๓.	นายรินทร์ นิยมแก้ว	นิติกรปฏิบัติการ			กรรมการและเลขานุการ
๔.	นางอรุณรัตน์ แสนสุข	ผู้ช่วยช่าง ๖			ผู้ร้อง
๕.	นางสุวิมล คุ้มทอง	ช่างวัดสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ช. ๘			ผู้ร้อง
๖.	นางสุวิมล คุ้มทอง	ช่างวัดสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ช. ๖			ผู้ร้อง
๗.	นางสุวิมล คุ้มทอง	ช่างวัดสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ช. ๖			ผู้ร้อง
๘.	นางวิมล คุ้มทอง	ช่างวัดสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ช. ๖			ผู้ร้อง
๙.	นายวิมล คุ้มทอง	ช่างวัดสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ช. ๖			ผู้ร้อง
๑๐.	นางวิมล คุ้มทอง	ช่างวัดสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ช. ๖			ผู้ร้อง

วันที่